Auftraggeber:	Stadt Lauenburg/Elbe		
Objektart:	Baumbestand	**Datum:**	28.11.2019
Objekt:	Weingarten 14-16 und Grundschule Lauenburg	**Kontrolleur:**	M.S.

HAGEN Baumbüro

Dringlichkeisstufen: 1: 1 | 2: 2 | 3: 3 | 4: 4

Baum nr.	Baumart	Stamm-umf. in cm	Baum-höhe	Schäden, Mängel, Probleme	Pflegemaßnahmen	Dring-lichkeit	Anmerkungen	Vita-lität	Nächste Kontrolle	Hochwert	Rechtswert
1	Larix spec., Lärche	190	18	Totholzbildung Stammaustriebe	Totholz entf.	2		1	Nov.2019	7052630,16	1174920,48
2	Larix spec., Lärche	150	18	Totholzbildung Stammaustriebe	Totholz entf.	2		1	Nov.2019	7052603,74	1174917,57
3	Acer platanoides, Spitzahorn	130	13	Fehlentwicklungen Totholzbildung				1	Nov.2019	7052570,27	1174962,18
4	Acer platanoides, Spitzahorn	195	15	Fehlentwicklungen Totholzbildung Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Wuchsanomalien (Stamm)				1	Nov.2019	7052568,84	1174975,77
5	Acer platanoides, Spitzahorn	135	15	Fehlentwicklungen Totholzbildung				1	Nov.2019	7052566,38	1174988,97
6	Acer platanoides, Spitzahorn	190	18	Astab- bzw. -ausbrüche Fehlentwicklungen Totholzbildung Stammaustriebe				1	Nov.2019	7052565,37	1175013,27
7	Acer platanoides, Spitzahorn	170	17	Fehlentwicklungen Totholzbildung	Totholz entf.	2		1	Nov.2019	7052565,48	1175024,6
8	Acer platanoides, Spitzahorn	150	18	Fehlentwicklungen Totholzbildung Schrägstehend				1	Nov.2019	7052574,01	1175029,64
9	Acer platanoides, Spitzahorn	190	18	Fehlentwicklungen Totholzbildung Rindenschäden (Stamm) Geringer Objektabstand	Totholz entf. Sonstige	2 2	unterstand scheuert am Stamm Dach vom Unterstand weiter ausschneiden	1	Nov.2019	7052581,07	1175033,23
10	Tilia spec., Linde	255	21	Fehlentwicklungen Totholzbildung Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Stammaustriebe Wuchsanomalien (Stamm)	Totholz entf.	2	bei Ausführung der Maßnahme den Gabelkopf kontrollieren	1	Nov.2019	7052582,08	1175025,89
11	Acer pseudoplatanus, Bergahorn	120	18	Fehlentwicklungen Totholzbildung	Totholz entf.	3		1	Nov.2019	7052588,25	1175036,49
12	Acer pseudoplatanus, Bergahorn	170	18	Fehlentwicklungen Totholzbildung Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Höhlungen (Stamm)	Totholz entf.	2		1	Nov.2019	7052594,42	1175040,07
13	Acer pseudoplatanus, Bergahorn	135	18	Fehlentwicklungen Totholzbildung Astungswunden, Verletzungen (Stamm)	Totholz entf.	3		1	Nov.2019	7052604,06	1175039,74
14	Acer platanoides, Spitzahorn	210	18	Fehlentwicklungen Totholzbildung Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Wurzel)	Totholz entf. Einkürzen von Kronenteilen	2 2	kronenteil Richtung Parkplatz und Schulhof entlasten	1	Nov.2019	7052612,92	1175040,86
15	Acer platanoides, Spitzahorn	165	18	Fehlentwicklungen Totholzbildung Schrägstehend	Totholz entf.	2		1	Nov.2019	7052621,33	1175041,2
16	Acer platanoides, Spitzahorn	130	17	Astab- bzw. -ausbrüche Fehlentwicklungen Totholzbildung	Totholz entf.	2		1	Nov.2019	7052630,08	1175040,86
17	Acer pseudoplatanus, Bergahorn	180	17	Astab- bzw. -ausbrüche Fehlentwicklungen Lichtraumprofil Totholzbildung	Totholz entf. Gebäude freischneiden	1 2		1	Nov.2019	7052638,94	1175040,39
18	Prunus padus, Traubenkirsche	95	10	Fehlentwicklungen Lichtraumprofil Zwiesel (Krone) Zwiesel (Stamm)				1	Nov.2019	7052633,73	1175022,47
19	Prunus padus, Traubenkirsche	105	10	Fehlentwicklungen Lichtraumprofil Zwiesel (Stamm)				1	Nov.2019	7052631,07	1175011,69
20	Prunus padus, Traubenkirsche	125	10	Fehlentwicklungen Lichtraumprofil Zwiesel (Krone)				1	Nov.2019	7052628,25	1175005,38

Auftraggeber:	Stadt Lauenburg/Elbe		
Objektart:	Baumbestand	**Datum:**	28.11.2019
Objekt:	Weingarten 14-16 und Grundschule Lauenburg	**Kontrolleur:**	M.S.

HAGEN Baumbüro

Dringlichkeisstufen: 1: 1 | 2: 2 | 3: 3 | 4: 4

Baum nr.	Baumart	Stamm-umf. in cm	Baum-höhe	Schäden, Mängel, Probleme	Pflegemaßnahmen	Dring-lichkeit	Anmerkungen	Vita-lität	Nächste Kontrolle	Hochwert	Rechtswert
21	Fagus sylvatica, Rotbuche	110	11	Fehlentwicklungen Lichtraumprofil Zwiesel (Stamm)				1	Nov.2019	7052631,41	1174995,93
22	Acer campestre, Feldahorn	60	9	Fehlentwicklungen Lichtraumprofil				1	Nov.2019	7052606,12	1174992,34
23	Carpinus betulus, Hainbuche	80	10	Fehlentwicklungen Rindenschäden (Wurzel) Bodenabtrag				1	Nov.2019	7052608,76	1175000
24	Carpinus betulus, Hainbuche	85	11	Fehlentwicklungen Zwiesel (Krone) Zwiesel (Stamm)				1	Nov.2019	7052603,48	1175002,38
25	Prunus avium, Vogelkirsche	145	12	Fehlentwicklungen Lichtraumprofil Zwiesel (Stamm)	Einkürzen von Kronenteilen Lichtraumprofil	2 2	Richtung parkplatz ragenden Kronenteil entlasten	1	Nov.2019	7052707,21	1175046,52
26	Juglans regia, Walnuß	195	12	Fehlentwicklungen Lichtraumprofil Zwiesel (Krone) Zwiesel (Stamm)	Lichtraumprofil Kronenpflege	2 2	Stamm scheuert an der Mauer	1	Nov.2019	7052723,13	1175046,52
27	Prunus spec., Kirsche, Pflaume	30	6	Fehlentwicklungen				1	Nov.2019	7052732,25	1175033,25
28	Carpinus betulus, Hainbuche	220	15	Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Lichtraumprofil Baumfremder Bewuchs (Stamm) Zwiesel (Stamm)	Gebäude freischneiden	2	steht auf dem Grundstück Weingarten 14-16	1	Nov.2019	7052745,09	1174977,28
29	Acer platanoides, Spitzahorn	115	18	Fehlentwicklungen Lichtraumprofil Totholzbildung	Gebäude freischneiden	2	steht auf dem Grundstück Weingarten 14-16	1	Nov.2019	7052703,76	1174970,21
30	Betula pendula, Sandbirke	115	19	Fehlentwicklungen Lichtraumprofil Rindenschäden (Wurzel)			steht auf dem Grundstück Weingarten 14-16	1	Nov.2019	7052703,9	1174966,62
31	Abies spec., Tanne	235	19	Fehlentwicklungen Lichtraumprofil Totholzbildung			steht auf dem Grundstück Weingarten 14-16	1	Nov.2019	7052704,42	1174963,97
32	Betula pendula, Sandbirke	135	7	Fehlentwicklungen Totholzbildung Wuchsanomalien (Stamm)	Totholz entf.	2	steht auf dem Grundstück Weingarten 14-16	1	Nov.2019	7052703,08	1174926,92


21
20
18
19
16
14
12
10
9
7
5
8
13
Neuapostolische Kirche
Ergo-Oase
Stadt- und Schulbücherei Lauenburg
Schule am Weingarten
Weingarten
Dänisches Bettenlager
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32